




AVX Corporation

CP0805A1747DWTR

Αριθμός εξαρτήματος:	CP0805A1747DWTR
Κατασκευαστής / Μάρκα:	AVX Corporation
Περιγραφή προϊόντος	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
Φύλλα δεδομένων:	PDF CP0805A1747DWTR.pdf
Κατάσταση RoHS	 Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο
Πλοίο από	Χονγκ Κονγκ
Τρόπος αποστολής	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ](#)

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.













Προδιαγραφές του CP0805A1747DWTR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	CP0805A1747DWTR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	AVX Corporation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	PDF CP0805A1747DWTR.pdf
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	0805
ΣΕΙΡΑ	-
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΩΛΕΙΑ	-15dB
ΙΣΧΥΣ - MAX	3W
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Tape & Reel (TR)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	0805 (2012 Metric)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ STANDARD LEAD TIME	10 Weeks
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ΑΠΟΜΩΝΩΣΗ	-16dB
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	1.85dB
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	1.71GHz ~ 1.785GHz
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 7 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
ΣΥΖΕΥΣΗ FACTOR	7 ± 1dB
ΖΕΥΚΤΗ ΤΥΠΟΣ	Standard
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	PCN

Σχετικές ετικέτες

AVX Corporation CP0805A1747DWTR	Διανομέας CP0805A1747DWTR	CP0805A1747DWTR Προμηθευτής
Τιμή CP0805A1747DWTR	CP0805A1747DWTR Εικόνες	CP0805A1747DWTR Εικόνα
Φύλλο δεδομένων CP0805A1747DWTR PDF	CP0805A1747DWTR Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων CP0805A1747DWTR
CP0805A1747DWTR Απόθεμα	Αγοράστε CP0805A1747DWTR	Αγοράστε AVX Corporation CP0805A1747DWTR
AVX Corporation CP0805A1747DWTR	AVX Corporation Προμηθευτής	Διανομέας AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1747DWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1747DWTR	

Σχετικά προϊόντα

 <p>CP0805A1615BWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1890BWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1880EWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1441EWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1720BWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1842AWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1747CWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1747AWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1880AWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1550AWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1880CWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1880BWTR Κατασκευαστές: AVX Corporation Περιγραφή: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Σε απόθεμα: Out stock</p> <p>RFQ</p>